

SUCCES 土留慣用計算 メンテナンス履歴

Date	Version	修正項目
2018/05/31	10.00	<p>《不具合修正項目》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・親杭式土留めの最小根入れ長の自動設定に誤りがありました。親杭式土留めの最小根入れ長=1.50m とすべきところを 3.00m で計算しており、土留め壁全長が長く計算される場合があります。 ・物件選択画面で、フォルダーツリー表示が正常に表示されない場合があったので修正しました。
2017/12/04	9.00	<p>《機能追加項目》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ねっとさーば Cloud2 版をリリースしました。 <p>《改善項目》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・単独処理として扱っていた中間杭の計算を一括処理できるようにしました。 ・最小根入れ長の設定を土留め壁の材料や支保工形式に応じて自動化しました。